

PAROI DE DOUCHE LUMA - VERRE TREMPÉ 10MM - SÉRIGRAPHIE MIROIR - 90X200CM



La paroi de douche à l'italienne ALEA est une paroi haut de gamme en verre trempé épais de 10mm, traité anticalcaire 1 face.

Sans seuil, elle offre une bonne accessibilité à l'espace de douche.

Elle permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. Elle ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble.

Transparente.

Solide, élégante, d'entretien facile, la paroi ALEA constituera un élément clef de décoration pour votre salle de bain.

DESCRIPTION

Paroi de douche à l'italienne LUMA 90 x 200 cm en verre trempé épais de 10mm, traité anticalcaire 1 face. - Sans seuil, offrant une bonne accessibilité à l'espace de douche. - Permet un montage de plein pied ou sur receveur et est réversible gauche/droite. - Ne nécessite pas de fixation au sol, le poids de la paroi assurant la stabilité de l'ensemble. - Une sérigraphie miroir centrée, d'inspiration galet, est apposée en brise vue. - Solide, élégante, d'entretien facile. - Retrouvez les conditions de la garantie dans la fiche produit.

APPLICATIONS

installation sanitaire

PRÉCAUTION D'EMPLOI

Afin de conserver l'efficacité du traitement anticalcaire il est conseillé d'utiliser uniquement une raclette de nettoyage et d'éviter tout produit nettoyant agressif. Respecter les conditions de mise en œuvre sur l'emballage et la notice. Dans les régions dites «calcaires», nous préconisons d'utiliser un adoucisseur d'eau pour un meilleur confort.

GARANTIE ET EXCLUSION

N'est pas adapté pour une application autre que celle décrite ci-dessus. Notre garantie porte sur les défauts de matière ou de fabrication et s'applique dans les conditions définies par le fabricant. La garantie ne couvre pas les consommables, l'usure normale, les pièces mobiles, les dommages dus aux chocs, au gel, le défaut d'entretien régulier et approprié, à l'usage de produits d'étanchéité non ACS type filasse (notamment sur les raccords mécaniques), de produits d'entretien trop agressifs ou de traitements de l'eau inadaptés, à la présence de corps étrangers véhiculés par l'eau (limaille, sable, calcaire, etc...) la mise en œuvre non conforme aux règles de l'art, avis et fiche technique et aux DTU.

Réf.

203010506

Gencod

3540730076908

